

SKRIPSI 50

**KINERJA AKUSTIK PADA RUANG
PERTUNJUKAN MUSIK BERBENTUK PERSEGI
PADA BALAI RESITAL KERTANEGERA**



**NAMA : CHERYLL VERIENA
NPM : 2017420151**

PEMBIMBING: IRMA SUBAGIO, S.T., M.T.

**PENGUJI :
RYANI GUNAWAN, S.T., M.T.
WULANI ENGGAR SARI, S.T., M.T.**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR
PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR**

Akreditasi Institusi Berdasarkan BAN Perguruan Tinggi No: 4339/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017 dan Akreditasi Program Studi Berdasarkan BAN Perguruan Tinggi No: 4501/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019

**BANDUNG
2021**

SKRIPSI 50

**KINERJA AKUSTIK PADA RUANG
PERTUNJUKAN MUSIK BERBENTUK PERSEGI
PADA BALAI RESITAL KERTANEGERA**



**NAMA : CHERYLL VERIENA
NPM : 2017420151**

PEMBIMBING:


IRMA SUBAGIO, S.T., M.T.

PENGUJI :
RYANI GUNAWAN, S.T., M.T.
WULANI ENGGAR SARI, S.T., M.T.

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR
PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR**

Akreditasi Institusi Berdasarkan BAN Perguruan Tinggi No: 4339/SK/BAN-
PT/Akred/PT/XI/2017 dan Akreditasi Program Studi Berdasarkan BAN
Perguruan Tinggi No: 4501/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019

**BANDUNG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

(*Declaration of Authorship*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cheryll Veriena
NPM : 2017420151
Alamat : Taman Alfa Indah KV-26
Judul Skripsi : Kinerja Akustik pada Ruang Pertunjukkan Musik
Berbentuk Persegi pada Balai Resital Kertanegara

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

- Skripsi ini sepenuhnya adalah hasil karya saya pribadi dan di dalam proses penyusunannya telah tunduk dan menjunjung Kode Etik Penelitian yang berlaku secara umum maupun yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- Jika dikemudian hari ditemukan dan terbukti bahwa isi di dalam skripsi ini, baik sebagian maupun keseluruhan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari Kode Etik Penelitian antara lain seperti tindakan merekayasa atau memalsukan data atau tindakan sejenisnya, tindakan plagiarisme atau autoplagiarisme, maka saya bersedia menerima seluruh konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandung, 19 Juli 2021



Cheryll Veriena

Abstrak

KINERJA AKUSTIK PADA RUANG PERTUNJUKKAN MUSIK BERBENTUK PERSEGI PADA BALAI RESITAL KERTANEGERA

Oleh
Cheryll Veriena
NPM: 2017420151

Balai Resital Kertanegara merupakan ruang pertunjukkan musik yang diutamakan untuk pertunjukkan musik klasik. Sebagai ruang pertunjukkan musik klasik, kinerja akustik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat fungsional ruang. Dalam mewadahi aktivitas dengan dominansi informasi audial, ruang pertunjukan musik perlu menerapkan prinsip prinsip akustik dalam desain sehingga terbentuk wadah yang nyaman dan memadai supaya proses pertunjukkan musik dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan pengamatan, ruang pertunjukkan musik Balai Resital Kertanegara belum memenuhi prinsip prinsip akustik tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bentuk persegi pada ruang yang membentuk bidang parallel dan penggunaan material pelingkup ruang dengan dominasi kayu dan gypsum yang kurang mendukung sehingga pemantulan bunyi tidak optimal. Permasalahan ini menjadi dasar tujuan penelitian, yaitu mengetahui kinerja akustik pada ruang pertunjukkan musik dan mencari solusi desain akustik untuk meningkatkan kinerja akustik ruang.

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi pengembangan dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan data dilakukan secara daring maupun observasi langsung kemudian disimulasikan menggunakan software akustik i-Simpa untuk dievaluasi dan dikembangkan menggunakan model uji untuk memperbaiki kinerja akustik ruang.

Berdasarkan perhitungan kinerja akustik ruang menggunakan simulasi, didapati adanya pemantulan berulang di antara bidang parallel, waktu dengung yang berkepanjangan, serta C_{80} dan D_{50} yang tidak sesuai dengan nilai standar parameter akustik. Keempat poin tersebut merupakan parameter dalam menentukan kinerja akustik suatu ruang. Permasalahan ini disebabkan oleh penggunaan denah kotak yang menyebabkan rendahnya kemampuan pemantulan bunyi secara lateral, penumpukan tekanan bunyi di sekitar panggung, serta penggunaan material pelingkup dengan koefisien absorbsi rendah yang menyebabkan panjangnya waktu dengung, C_{80} , dan D_{50} pada ruang.

Dari evaluasi eksisting, dikembangkan 3 alternatif solusi desain dengan prinsip perubahan material pelingkup dengan koefisien absorbs yang lebih tinggi dan penambahan bidang bidang miring reflektor di area sekitar panggung. Berdasarkan hasil simulasi model uji, ditetapkan alternatif 1 sebagai solusi yang paling optimal. Menggunakan alternatif 1, ruang berhasil memenuhi standar parameter akustik dalam hal distribusi tingkat tekanan bunyi, C_{80} , dan D_{50} . Masih terdapat kekurangan pada waktu dengung dimana terjadi selisih hingga 0.63 detik dari batas minimum, namun hal ini masih bisa dikembangkan dengan penggunaan kombinasi material yang lebih sesuai dengan kebutuhan waktu dengung ruang.

Kata-kata kunci: kinerja akustik, ruang pertunjukkan musik, hall bentuk persegi, *Reverberation Time*

Abstract

ACOUSTIC PERFORMANCE IN A RECTANGULAR SHAPED MUSIC PERFORMING HALL AT BALAI RESITAL KERTANEGERA

**By
Cheryll Veriena
NPM: 2017420151**

Balai Resital Kertanegara is a music performing hall that is specialized for classical music performance. In accomodating classical performance, it is important to pay attention to the acoustic performance of the room to measure the room's functionality. Depending on audial information through the performance, a music performing hall needs to apply acoustical principles in designing the room to create a space that is comfortable and sufficient for the music to be performed optimally.

Based on observation, Balai Resital Kertanegara performing hall has not yet fullfil these acoustical principles. This is concluded by the use of rectangular shaped plan that creates ineffective parallel surfaces and the use of wood and gypsum that are too reflective to be used as dominating room surface material. These problems become the main goals of the research, which are to learn the acoustical performance of the room and develop a design to optimalize the room's acoustical performance.

This research is conducted using evaluation development method through quantitave approach. Research data collected through daring and on site observation then simulated using i-Simpa acoustic simulation to be evaluated and developed into trial models to optimalize Balai Resital Kertanegara's acoustical performance.

The simulation shows that there are imbalanced sound pressure level, prolonged reverberation time, and unusual C₈₀ and D₅₀ value compared to acoustical standards. These points are the fundamentals to measure a room's acoustical performance. These problems were caused by the use of rectangular shaped plan that affect the room's ability to reflect lateral sound, create a build up sound level around the stage, and the use of low value absorbtion coefficient surface material that affects on reverberation time, C₈₀, and D₅₀.

From the evaluation result was developed 3 design solution alternatives with the use of higher absorbtion coefficient surface material and installation of angled reflective acoustic panel around the stage area as basic principles. Based on trial and errors, it's concluded that design solution alternative number 1 is the optimal choice to enhance the acoustical performance in Balai Resital Kertanegara music performing hall. The solution gives better sound pressure level distribution, C₈₀ and D₅₀. On the other hand, the reverberation time given by alternative number 1 still having slight deviation by 0.63 seconds from the minimal reverberation time value for music performing hall. This can be solved by combining surface material with more suitable absorbtion coefficient value to the room's reverberation time condition.

Key words: acoustic performance, music performing, rectangular shaped hall,
Reverberation Time

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi yang tidak dipublikasikan ini, terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI dan tata cara yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah sejalan dengan izin Rektor Universitas Katolik Parahyangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur, Universitas Parahyangan. Selama proses penelitian berlangsung, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, dan saran. Untuk itu rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

- Dosen pembimbing, Ibu Irma Subagio, S.T., M.T. atas segala saran, pengarahan, dan masukan yang telah diberikan serta berbagai ilmu yang berharga.
- Dosen penguji, Ibu Wulani Enggar Sari, S.T., M.T., Ibu Ryani Gunawan, S.T., M.T., dan Bapak Suwardi Tedja, atas masukan dan bimbingan yang diberikan.
- Bapak Anugerah Sabdano Sudarsono, S.T., M.T., Ph.D. atas bantuan, dan saran yang diberikan.
- Bapak Avip Priatna atas kesediaannya dalam memberikan fasilitas dan akomodasi dalam penggerjaan skripsi ini.
- Kedua orang tua dan kedua kakak yang telah mendukung, mengakomodasi, dan menyemangati proses belajar dari awal perkuliahan hingga akhir proses penggerjaan tugas akhir ini.
- Teman-teman luar Universitas Katolik Parahyangan, Claudia Putri, Cheryl Trisnadi, Angelica Grace, dan Amanda Ignatia atas segala dukungan moral semasa kuliah.
- Teman-teman luar Universitas Katolik Parahyangan, Putrie Prima Citra dan Oliver Lisardi atas dukungan moral semasa penggerjaan skripsi ini.
- Teman-teman Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Madeleine Suwignyo, Gracia Dameria, Pininta Taruli, Verren Ainiya, Kezia Indah, Yosephine Yuandy, Nur Shadrina, Raisha Alifia, Marsella Ho, Clara Florida, dan Natasha Meigata atas segala dukungan moral semasa kuliah.
- Dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, teman-teman Arsitektur Angkatan 2017 yang sudah menginspirasi, memberikan semangat, dan dukungan yang telah diberikan dari awal perkuliahan hingga akhir proses penggerjaan tugas akhir ini.

Bandung, 19 Juli 2021

Cheryll Verienaa

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR DIAGRAM	7
DAFTAR LAMPIRAN.....	7iii

BAB I PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

- 1.1. Latar BelakangError! Bookmark not defined.
- 1.2. Pertanyaan Penelitian.....Error! Bookmark not defined.
- 1.3. Tujuan PenelitianError! Bookmark not defined.
- 1.4. Manfaat PenelitianError! Bookmark not defined.
- 1.5. Ruang Lingkup PenelitianError! Bookmark not defined.
- 1.6. Kerangka Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAError! Bookmark not defined.

- 2.1. Kerangka TeoriError! Bookmark not defined.
- 2.2. Teori dan Konsep.....Error! Bookmark not defined.
 - 2.2.1. Bentuk AuditoriumError! Bookmark not defined.
 - 2.2.2. MaterialError! Bookmark not defined.
 - 2.2.3. Auditorium Pertunjukkan Musik ...Error! Bookmark not defined.
 - 2.2.4. Akustik Ruang Pertunjukkan MusikError! Bookmark not defined.
 - 2.2.5. Cacat Akustik.....Error! Bookmark not defined.
- 2.3. Definisi Konsepsional.....Error! Bookmark not defined.
- 2.4. Definisi OperasionalError! Bookmark not defined.
- 2.5. Rincian Data DiperlukanError! Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3. Data Umum.....	Error! Bookmark not defined.
3.4. Titik Ukur Model Uji	Error! Bookmark not defined.
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6. Tahap Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.7. Tahap Penarikan Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENGAMATAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1. Kondisi Akustik Ruang Eksisting	Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Distribusi Tingkat Tekanan Bunyi / <i>Sound Pressure Level (SPL) Distribution</i>	Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Waktu Dengung / <i>Reverberation Time (RT)</i>	Error! Bookmark not defined.
4.1.3. Clarity (C_{80})	Error! Bookmark not defined.
4.1.4. Definition (D_{50}).....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Strategi Perbaikan Desain	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Analisis Usaha Perbaikan untuk Penentuan Model Uji	Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Kondisi Akustik Perbaikan pada Model Uji 1	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Kondisi Akustik Perbaikan pada Model Uji 2	Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Kondisi Akustik Perbaikan pada Model Uji 3	Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Analisis Perbandingan Kondisi Model Uji	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
5.1. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tampilan Ruang Pertunjukkan Musik Balai Resital Kertanegara	1
Gambar 1.2. Denah Ruang Pertunjukkan Musik Balai Resital Kertanegara	2
Gambar 1.3. Potongan Ruang Pertunjukkan Musik Balai Resital Kertanegara.....	2
Gambar 1.4. Potongan Ruang Pertunjukkan Musik Balai Resital Kertanegara.....	3
Gambar 1.5. Kerangka Penelitian.....	5
Gambar 2.1. Kerangka Teori	6
Gambar 2.2 Bentuk denah auditorium dan keterarahan suara ke audience	7
Gambar 2.3 Visualisasi Terjadinya Gema	15
Gambar 2.4 Visualisasi Terjadinya <i>Long Delayed Reflection</i> disebabkan oleh bidang parapet.....	16
Gambar 2.5 Visualisasi Terjadinya Gaung disebabkan oleh Plafon Melengkung..	16
Gambar 2.6 Visualisasi Terjadinya Serambi Bisikan	17
Gambar 3.1. Titik Ukur Model Uji.....	20
Gambar 3.2 Tampilan Software i-Simpa	22
Gambar 3.3 Tampilan Software i-Simpa	23
Gambar 5.1. Jenis Bidang-bidang Miring pada Ruang Pertunjukkan Musik	46
Gambar 5.2. Kerangka Pengambilan Strategi.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perhitungan <i>Reverberation Time</i> Ruang menggunakan Rumus Sabine...	3
Tabel 2.1. Kategori Penilaian <i>Speech Intelligibility</i> berdasarkan D ₅₀	13
Tabel 2.2. Kategori Penilaian C ₈₀ berdasarkan Jenis Musik	14
Tabel 4.1. Koefisien Absorbsi Material Tabel	20
Tabel 4.2. Tingkat Tekanan Bunyi Berdasarkan Jenis Sumber	21
Tabel 5.1. Tabel Koefisien Absorbsi Material	44

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1. Tingkat Tekanan Bunyi vs Frekuensi pada Kondisi Minimum	26
Diagram 4.2. Matriks Diagram Visual Distribusi Tingkat Tekanan Bunyi dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Minimum	27
Diagram 4.3. Tingkat Tekanan Bunyi vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum.....	28
Diagram 4.4. Matriks Diagram Visual Distribusi Tingkat Tekanan Bunyi dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum.....	29
Diagram 4.5. Waktu Dengung vs Frekuensi pada Kondisi Minimum.....	30
Diagram 4.6. Matrix Diagram Visual Waktu Dengung dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Minimum	31
Diagram 4.7. Waktu Dengung vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum	32
Diagram 4.8. Matrix Diagram Visual Waktu Dengung dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum.....	33
Diagram 4.9. C_{80} vs Frekuensi pada Kondisi Minimum.....	34
Diagram 4.10. Matrix Diagram Visual C_{80} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Minimum	35
Diagram 4.11. C_{80} vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum.....	36
Diagram 4.12. Matrix Diagram Visual C_{80} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum	37
Diagram 4.13. D_{50} vs Frekuensi pada Kondisi Minimum.....	38
Diagram 4.14. Matrix Diagram Visual D_{50} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Minimum	39
Diagram 4.15. D_{50} vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum	40
Diagram 4.16. Matrix Diagram Visual D_{50} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum	41
Diagram 4.17. Grafik Komparasi Range Waktu Dengung Eksisting vs Range Waktu Dengung Standar pada kondisi Minimum.....	42
Diagram 4.18. Grafik Komparasi Range Waktu Dengung Eksisting vs Range Waktu Dengung Standar pada kondisi Maksimum	43
Diagram 4.19. Grafik Koefisien Absorbsi Material	44
Diagram 4.20. Selisih Tingkat Tekanan Bunyi vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 1.....	48

Diagram 4.21. Matriks Diagram Visual Distribusi Tingkat Tekanan Bunyi dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 1.....	49
Diagram 4.22. Waktu Dengung vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 1	50
Diagram 4.23. Matriks Diagram Visual Waktu Dengung dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 1.....	51
Diagram 4.24. C_{80} vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 1	52
Diagram 4.25. Matriks Diagram Visual C_{80} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 1	53
Diagram 4.26. D_{50} vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 1	54
Diagram 4.27. Matriks Diagram Visual D_{50} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 1	55
Diagram 4.28. Selisih Tingkat Tekanan Bunyi vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 2.....	56
Diagram 4.29. Matriks Diagram Visual Distribusi Tingkat Tekanan Bunyi dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 2.....	57
Diagram 4.30. Waktu Dengung vs Frekuensi pada Kondisi Minimum pada Model Uji Alternatif 2	58
Diagram 4.31. Matriks Diagram Visual Waktu Dengung dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 2.....	59
Diagram 4.32. C_{80} vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 2	60
Diagram 4.33. Matriks Diagram Visual C_{80} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 2	61
Diagram 4.34. D_{50} vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 2	62
Diagram 4.35. Matriks Diagram Visual D_{50} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 2	63
Diagram 4.36. Selisih Tingkat Tekanan Bunyi vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 3.....	64
Diagram 4.37. Matriks Diagram Visual Distribusi Tingkat Tekanan Bunyi dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 3.....	65

Diagram 4.38 Waktu Dengung vs Frekuensi pada Kondisi Minimum pada Model Uji Alternatif 3.....	66
Diagram 4.39. Matriks Diagram Visual Waktu Dengung dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 3	67
Diagram 4.40. C_{80} vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 3.....	68
Diagram 4.41. Matriks Diagram Visual C_{80} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 3.....	69
Diagram 4.42. D_{50} vs Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 3.....	70
Diagram 4.43. Matriks Diagram Visual D_{50} dalam Berbagai Frekuensi pada Kondisi Maksimum pada Model Uji Alternatif 3	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Koefisien Absorbsi Early Design	78
Lampiran 2: Koefisien Absorbsi Sound Reflectors	78
Lampiran 3: Koefisien Absorbsi Porous Absorbers	79
Lampiran 4: Koefisien Absorbsi Porous Absorbers	79
Lampiran 5: Koefisien Absorbsi Porous Absorbers, Fabric Curtains.....	80
Lampiran 6: Koefisien Absorbsi Glass, Seating, Membranes & Lines, Outdoor Surfaces.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemahaman arsitektur sebagai wadah aktivitas manusia sudah tidak asing lagi bagi seorang arsitek. Namun pemahaman bagaimana menciptakan wadah aktivitas yang baik belum tentu sama bagi arsitek. Akustik sebagai salah satu parameter kualitas wadah aktivitas yang baik masih sering kali dinomorduakan dalam hal mendesain ruang. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja akustik dari suatu ruang seperti pemilihan bentuk ruang, bentuk plafon, material, namun masih sering dijumpai ruang dengan aktivitas khusus yang keindahan elemen pelingkupnya hanya sebatas visual.




Gambar 1.1. Tampilan Ruang Pertunjukkan Musik Balai Resital Kertanegara
Sumber: maps.google.com


Balai Resital Kertanegara merupakan sebuah ruang pertunjukkan yang menjadi fasilitas gabungan dari The Resonanz Music Studio, sekolah musik yang terletak di Jl. Kertanegara no 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebagai ruang pertunjukkan, Balai Resital Kertanegara memiliki kebutuhan akustik khusus untuk mewadahi aktivitas musik. Dengan kapasitas 250-300 penonton, Balai Resital Kertanegara menggunakan denah kotak, pola tempat duduk linear tanpa undakan, material pelingkup yang didominasi oleh kayu dan gypsum, dan dilengkapi dengan sound system. Sekilas, Balai Resital Kertanegara cukup baik dalam mewadahi kebutuhan pertunjukkan klasik maupun digital, namun bila dikaitkan dengan standar akustik ruang pertunjukkan musik, Balai Resital Kertanegara masih belum memenuhi poin-poin tersebut.

Secara kaidah ruang akustik pertunjukkan musik, diperlukan desain ruang yang dapat mengakomodasi kekerasan dan distribusi suara secara merata. Desain ini mencakup denah yang berbentuk kipas, lantai berundak, dinding non paralel, plafon yang


menyesuaikan dengan sudut pantul suara, dan penggunaan material akustik lainnya untuk menunjang kebutuhan akustik ruang. Ketidaktepatan desain ruang dapat berdampak pada masalah akustik seperti gema, gaung, dan hotspot yang mengurangi kenyamanan pengguna untuk menikmati pertunjukkan musik.



Gambar 1.2. Denah Ruang Pertunjukkan Musik Balai Resital Kertanegara



Gambar 1.3. Potongan Ruang Pertunjukkan Musik Balai Resital Kertanegara



Gambar 0.4. Potongan Ruang Pertunjukkan Musik Balai Resital Kertanegara

Berdasarkan kaidah ruang akustik pertunjukkan musik, Balai Resital Kertanegara memiliki potensi permasalahan akustik dari penggunaan denah kotak dan material pelingkup yang didominasi oleh kayu dan gypsum. Penggunaan denah kotak pada ruang dapat berdampak pada pemantulan bunyi yang tidak merata terutama pada area tengah ruang. Hal ini terjadi karena adanya pemantulan berulang di antara bidang parallel dan kurangnya bidang miring yang berperan sebagai sudut pantul bunyi dari panggung secara diagonal ke area penonton yang terletak di tengah ruang. Penggunaan material pelingkup yang didominasi kayu dan gypsum juga dapat berdampak pada pemantulan suara pada ruang karena sifatnya yang cenderung reflektif. Hal ini dapat mengakibatkan potensi pemantulan yang berkepanjangan ataupun tidak merata.

1.2. Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana kinerja akustik pada ruang pertunjukkan musik Balai Resital Kertanegara yang dipengaruhi oleh bentuk persegi dan material pelingkupnya?
- Bagaimana solusi desain untuk memperbaiki kinerja akustik pada ruang pertunjukkan musik Balai Resital Kertanegara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja akustik pada ruang pertunjukkan musik Balai Resital Kertanegara yang dipengaruhi oleh bentuk persegi dan material pelingkupnya, serta menemukan solusi desain untuk memperbaiki kinerja akustik pada ruang berdasarkan permasalahan yang ditemukan.

1.4. Manfaat Penelitian


Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dan panduan dalam meningkatkan kinerja akustik ruang pertunjukkan musik yang memiliki bentuk persegi dan material pelingkup serupa. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan ruang pertunjukkan musik yang lebih baik.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan kinerja akustik ruang pertunjukkan musik Balai Resital Kertanegara berdasarkan parameter kualitas akustik sebagai berikut:

- Distribusi Tingkat Tekanan Bunyi / *Sound Pressure Level* (SPL)
- Waktu Dengung / *Reverberation Time* (RT)
- Definition (D_{50})
- Clarity (C_{80})

1.6. Kerangka Penelitian



Gambar 1.5. Kerangka Penelitian