

SKRIPSI

**STUDI PENGARUH INFILTRASI AIR HUJAN
TERHADAP FAKTOR KEAMANAN LERENG *CABLE CAR***



**RUTH EVELYNE
NPM : 2017410033**

**PEMBIMBING : Budijanto Widjaja, Ph.D.
KO-PEMBIMBING : Ignatius Tommy Pratama, S.T., M.S.**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
(Terakreditasi berdasarkan SK-BAN PT Nomor: 1788/SK/BAN-PT/Akred/VII/2018)
BANDUNG
JULI 2021**

SKRIPSI

STUDI PENGARUH INFILTRASI AIR HUJAN TERHADAP FAKTOR KEAMANAN LERENG CABLE *CAR*



RUTH EVELYNE

NPM: 2017410033

PEMBIMBING: **Budijanto Widjaja, Ph.D.**

KO-
PEMBIMBING: Ignatius Tommy Pratama, S.T., M.S.

PENGUJI 1: Aswin Lim, Ph.D.

PENGUJI 2: Ir. Siska Rustiani Irawan, M.T.

for
July
Sister -
Fiona

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
(Terakreditasi Berdasarkan SK BAN-PT No.1788/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018)
BANDUNG
JULI 2021

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : **Ruth Evelyne**

NPM : **2017410033**

Program Studi : **Teknik Sipil**

Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Studi Pengaruh infiltrasi Air Hujan Terhadap Faktor Keamanan Lereng
Cable Car**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan dosen pembimbing. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Jakarta

Tanggal : 24 Juli 2021



STUDI PENGARUH INFILTRASI AIR HUJAN TERHADAP FAKTOR KEAMANAN LERENG CABLE CAR

Ruth Evelyne

NPM: 2017410033

Pembimbing: Budijanto Widjaja, Ph.D.

Ko-Pembimbing: Ignatius Tommy Pratama, S.T., M.S.

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

(Terakreditasi berdasarkan SK-BAN PT Nomor: 1788/SK/BAN-PT/Akred/VII/2018)

BANDUNG

JULI 2021

ABSTRAK

Kejadian longsor merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia, terutama pada daerah dengan lereng yang curam. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020, tercatat ada 891 kasus tanah longsor di daerah Bogor, Jawa Barat. Tanah longsor disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah curah hujan yang tinggi. Maka dari itu, faktor keamanan penting diperhitungkan sehingga bahaya longsor dapat diantisipasi. Mengestimasi nilai faktor keamanan dapat menggunakan berbagai metode, salah satunya dengan metode Limit Equilibrium dengan bantuan program berupa *software* GeoStudio SLOPE/W 2018. Dikarenakan lokasi merupakan daerah dengan curah hujan yang tinggi, maka perlu adanya simulasi hujan dengan bantuan program pada payung yang sama, yakni GeoStudio tepatnya *software* SEEP/W 2018. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa lereng dalam kondisi tunak memiliki karakteristik lereng yang kritis dengan faktor keamanan sebesar 1,1. Dengan adanya hujan, kondisi lereng dari hari ke hari semakin menunjukkan penurunan terhadap faktor keamanan.

Kata Kunci: Lereng, Faktor Keamanan, Metode Limit Equilibrium



RAINFALL INFILTRATION EFFECT STUDY ON CABLE CAR SLOPE SAFETY FACTOR

Ruth Evelyne

NPM: 2017410033

Advisor: Budijanto Widjaja, Ph.D.

Co-Advisor: Ignatius Tommy Pratama, S.T., M.S.

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**

(Accredited by SK-BAN PT Number: 1788/SK/BAN-PT/Akred/VII/2018)

BANDUNG

JULY 2021

ABSTRACT

Landslides are common in Indonesia, especially in areas with steep slopes. In the period from 2017 to 2020, there were 891 cases of landslides recorded in the Bogor area, West Java. Landslides are caused by several factors, one of which is heavy rainfall. Therefore, the important safety factor is taken into account so that the landslide hazard can be anticipated. Estimating the value of the safety factor can use various methods, one of which is the Limit Equilibrium method with the help of a SLOPE/W 2018 software in GeoStudio program. Due to the location being an area with high rainfall, it is necessary to have a rain simulation with the help of the program on the same umbrella, namely GeoStudio specifically SEEP/W 2018 software. Based on the results of the analysis, it is known that the slope in steady condition has critical slope characteristics with a safety factor of 1.1. With the rain, the condition of the slopes from day to day is increasingly showing a decrease in the safety factor.

Keywords: Slope, Safety Factor, Limit Equilibrium Method

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Pengaruh Infiltrasi Air Hujan Terhadap Faktor Keamanan Lereng *Cable Car*”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan suatu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari dan bersyukur atas kehadiran beberapa pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan bantuan dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu maka perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, perlindungan dan karunia-Nya selalu memberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani segala proses penulisan skripsi, serta hadir dalam diri teman-teman dan keluarga yang selalu mendukung dan menyertai dalam setiap harinya.
2. Bapak Budijanto Widjaja, Ph.D., selaku dosen pembimbing dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini yang senantiasa telah memberikan masukan, kritik, dorongan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Ignatius Tommy Pratama, S.T., M.S. selaku dosen ko-pembimbing dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini yang senantiasa telah memberikan masukan, kritik, dorongan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Prof. Paulus Pramono Rahardjo, Ph.D., Ibu Anastasia Sri Lestari, Ir., M.T., Ibu Siska Rustiani, Ir., M.T., Bapak Aswin Lim, Ph.D., Bapak Eric Ng Yin Kuan, Ir., M.T., Bapak Soerjadedi Sastraatmadja, Ir., Bapak Aflizal Arafianto, S.T., M.T., Bapak Stefanus Diaz, S.T., M.T., Bapak Ryan Alexander Lyman, S.T., M.T., Bapak Martin Wijaya, Ph.D., Bapak Andra Andriana, S.T., Bapak Yudi serta para dosen KBI Geoteknik Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan masukan serta saran dan

membantu dan membimbing saya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

5. Seluruh dosen maupun asisten dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu dan membimbing saya selama saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Robert Tambunan, Frederica Hardiana dan Andrew Deodatus selaku keluarga yang senantiasa mendukung serta memberikan dukungan moral dan doa selama masa penyusunan skripsi ini.
7. Bernadeta Larasati, Ratu Sima dan Fanny Florentini yang senantiasa menemani, membantu saya, memberikan dukungan moral dalam penyusunan skripsi ini.
8. Erio Boy, Stevani Karyani, Stella Liviana, Elizabeth Joanna, dan Asyifa Chefia, selaku teman seperjuangan anak bimbing apak Budijanto Widjaja, Ph.D.
9. Benning Anggrita, Andrea Hapsari dan Brigita Warsokusumo selaku sahabat yang telah menghibur, memberikan waktu, semangat dan dukungan secara moral selama masa pandemi COVID-19 dalam penyusunan skripsi.
10. Rosdina Ningrum, Juan Kevin, Joshua Oliver, Shandy Putra, Benjamin Nainggolan, Muhammad Fathur, Adam Muzakki, Bobby Bryan, Madison Lyman, Natasya Rizqita, Souw Erica, Madeleine Anggraeni, Kineta Imanuela dan teman-teman kuliah yang senantiasa menemani, membantu, membimbing serta mendukung saya selama masa perkuliahan.
11. Hakkinen Malik selaku partner saya dalam Badan Eksekutif Mahasiswa 2020 serta semua jajaran pengurus BEM Unpar Bersama 2020 yang telah mengisi hari-hari saya selama masa perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman Angkatan 2017, kakak tingkat, adik tingkat serta pihak-pihak lain yang tak saya sebutkan yang telah membantu saya selama menekuni pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat ketidaksempurnaan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya menjadi lebih baik.

Terima kasih.

Jakarta, Juli 2021



Ruth Evelyne

2017410033



DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	5
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Inti Permasalahan	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Lingkup Penelitian	2
1.5. Metode Penelitian.....	2
1.6. Sistematika Penulisan.....	3
1.7. Diagram Alir Penelitian.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2. 1. Infiltrasi.....	6
2. 2. Sifat Tanah.....	6
2. 3. Infiltrasi dan Stabilitas Lereng.....	7
2. 4. Aliran Transien	7
2. 5. Faktor Keamanan	8
2. 6. Metode Keseimbangan Batas.....	10
2. 7. <i>Soil-Water Characteristic Curve</i>	11
2. 8. <i>Volumetric Water Content</i>	12

2. 9.	Hukum Darcy.....	12
2. 10.	<i>Total Head</i>	13
2. 11.	Modulus Young	14
2. 12.	Tekanan Air Pori.....	15
BAB 3 METODE PENELITIAN.....		17
3. 1.	Pengumpulan Data	17
3. 1. 1.	Data Hujan	17
3. 1. 2.	Data untuk Analisis	18
3. 2.	Parameter Tanah dan Tahap Pemodelan.....	19
3. 3.	Analisis dengan SEEP/W.....	20
3. 3. 1.	<i>Volumetric Water Content Function</i>	21
3. 3. 2.	<i>Hydraulic Conductivity Function</i>	24
3.4.	Analisis dengan SLOPE/W	26
3. 4. 1.	Kohesi Efektif (c').....	27
3. 4. 2.	Sudut Geser Dalam Efektif (ϕ')	27
BAB 4 DATA DAN ANALISA DATA		30
4.1.	Kondisi Lereng	30
4.2.	Kondisi Batas	30
4. 2. 1.	Muka air tanah (MAT)	30
4. 2. 2.	Garis Isoline	31
4. 2. 3.	Hujan	31
4.3.	Analisis Hujan 1 Hari	34
4. 3. 1.	Faktor Keamanan (SLOPE/W)	34
4. 3. 2.	Tekanan Air Pori (SEEP/W)	43
4.4.	Analisis Hujan 7 Hari	45
4. 4. 1.	Faktor Keamanan (SLOPE/W)	45

4. 4. 2. Tekanan Air Pori (SEEP/W)	54
4.5. Analisis Hujan 14 Hari	56
4. 5. 1. Faktor Keamanan (SLOPE/W)	56
4. 5. 2. Tekanan Air Pori (SEEP/W)	65
4. 6. Hasil Analisis.....	67
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. KESIMPULAN	75
5.2. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN HASIL ANALISIS PERUBAHAN FAKTOR KEAMANAN DAN TEKANAN AIR PORI LERENG TERHADAP INFILTRASI HUJAN	80





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gaya yang bekerja pada irisan (Gouw dan Herman, 2012)	11
Gambar 2. 2 SWCC dengan detail lokasi residual water content (θ_r), saturated water content (θ_s) dan air entry pressure (ψ_b atau h_{AE}) (sumber: Taban, et al, 2018).....	12
Gambar 2. 3 Hubungan antara E_u/c_u dengan <i>Plasticity Index</i> serta nilai OCR untuk tanah lempung (sumber: Duncan dan Buchignani, 1976, dan U.S. Army, 1994 dalam Kumpulan Korelasi Parameter Geoteknik dan Fondasi).....	15
Gambar 3. 1 Layout Borehole (sumber: PT Zekon Indonesia).....	18
Gambar 3. 2 Soil Profile <i>Cable Car</i> (sumber: PT Zekon Indonesia).....	18
Gambar 3. 3 Tampilan awal analisis GeoStudio	20
Gambar 3. 4 <i>Define Analysis Steady-state Seepage</i>	21
Gambar 3. 5 Tampilan parameter yang dibutuhkan untuk mengestimasi nilai <i>Volumetric Water Content Function</i>	23
Gambar 3. 6 Grafik SWCC untuk semua jenis tanah.....	23
Gambar 3. 7 Parameter yang dibutuhkan untuk mengestimasi nilai <i>Hydraulic Conductivity Function</i>	25
Gambar 3. 8 Hubungan antara <i>Plasticity Index</i> dengan sudut geser dalam efektif (sumber: EPRI, 1990)	28
Gambar 4. 1 Pelapisan tanah pada lereng <i>Cable Car</i>	30
Gambar 4. 2 Lokasi titik 1 pada lereng	32
Gambar 4. 3 Lokasi titik 2 pada lereng	32
Gambar 4. 4 Lokasi titik 3 pada lereng	33
Gambar 4. 5 Lokasi titik 4 pada lereng	33
Gambar 4. 6 Lokasi titik 5 pada lereng	34
Gambar 4. 7 Besarnya faktor keamanan terhadap waktu pada analisa hujan 1 hari	35
Gambar 4. 8 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>steady-state</i> (0 hari) FK = 1,125	35

Gambar 4. 9 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 1</i> (1,71 jam) FK = 1,123	36
Gambar 4. 10 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 2</i> (3,43 jam) FK = 1,122	36
Gambar 4. 11 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 3</i> (5,14 jam) FK = 1,121	37
Gambar 4. 12 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 4</i> (6,86 jam) FK = 1,120	37
Gambar 4. 13 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 5</i> (8,57 jam) FK = 1,119	38
Gambar 4. 14 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 6</i> (10,3 jam) FK = 1,118	38
Gambar 4. 15 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 7</i> (12 jam) FK = 1,117	39
Gambar 4. 16 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 8</i> (13,7 jam) FK = 1,116	39
Gambar 4. 17 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 9</i> (15,4 jam) FK = 1,116	40
Gambar 4. 18 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 10</i> (17,1 jam) FK = 1,115	40
Gambar 4. 19 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 11</i> (18,9 jam) FK = 1,114	41
Gambar 4. 20 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 12</i> (20,6 jam) FK = 1,113	41
Gambar 4. 21 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 13</i> (22,3 jam) FK = 1,112	42
Gambar 4. 22 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step 14</i> (24 jam) FK = 1,111	42
Gambar 4. 23 Grafik Tekanan Air Pori dengan Elevasi pada semua lokasi hujan 1 hari pada kondisi <i>steady state</i> (0 hari).....	43
Gambar 4. 24 Grafik Tekanan Air Pori dengan Elevasi pada semua lokasi hujan 1 hari pada kondisi 1 hari	44

Gambar 4. 25 Kontur <i>Pore-Water Pressure</i> pada tanah kondisi <i>steady-state</i>	44
Gambar 4. 26 Kontur <i>Pore-Water Pressure</i> pada tanah kondisi <i>transient</i> hujan 1 hari.....	45
Gambar 4. 27 Besarnya faktor keamanan terhadap waktu pada analisa hujan 7 hari	46
Gambar 4. 28 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>steady-state</i> (0 hari) FK = 1,125	46
Gambar 4. 29 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 1 (0,5 hari) FK = 1,119	47
Gambar 4. 30 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 2 (1 hari) FK = 1,111	47
Gambar 4. 31 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 3 (1,5 hari) FK = 1,105	48
Gambar 4. 32 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 4 (2 hari) FK = 1,098	48
Gambar 4. 33 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 5 (2,5 hari) FK = 1,090	49
Gambar 4. 34 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 6 (3 hari) FK = 1,086	49
Gambar 4. 35 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 7 (3,5 hari) FK = 1,075	50
Gambar 4. 36 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 8 (4 hari) FK = 1,066	50
Gambar 4. 37 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 9 (4,5 hari) FK = 1,054	51
Gambar 4. 38 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 10 (5 hari) FK = 1,035	51
Gambar 4. 39 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 11 (5,5 hari) FK = 1,018	52
Gambar 4. 40 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 12 (6 hari) FK = 0,997	52

Gambar 4. 41 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 13 (6,5 hari) FK = 0,976.....	53
Gambar 4. 42 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 14 (7 hari) FK = 0,956.....	53
Gambar 4. 43 Grafik Tekanan Air Pori dengan Elevasi pada semua lokasi hujan 7 hari pada kondisi <i>steady state</i> (0 hari).....	54
Gambar 4. 44 Grafik Tekanan Air Pori dengan Elevasi pada semua lokasi hujan 7 hari pada kondisi 7 hari	55
Gambar 4. 45 Kontur <i>Pore-Water Pressure</i> pada tanah kondisi <i>steady-state</i>	55
Gambar 4. 46 Kontur <i>Pore-Water Pressure</i> pada tanah kondisi <i>transient</i> hujan 7 hari.....	56
Gambar 4. 47 Besarnya faktor keamanan terhadap waktu pada analisa hujan 14 hari	57
Gambar 4. 48 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>steady-state</i> (0 hari) FK = 1,125	57
Gambar 4. 49 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 1 (1 hari) FK = 1,113	58
Gambar 4. 50 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 2 (2 hari) FK = 1,101	58
Gambar 4. 51 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 3 (3 hari) FK = 1,090	59
Gambar 4. 52 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 4 (4 hari) FK = 1,074	59
Gambar 4. 53 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 5 (5 hari) FK = 1,049	60
Gambar 4. 54 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 6 (6 hari) FK = 1,016.....	60
Gambar 4. 55 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 7 (7 hari) FK = 0,976.....	61
Gambar 4. 56 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 8 (8 hari) FK = 0,938.....	61

Gambar 4. 57 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 9 (9 hari) FK = 0,896.....	62
Gambar 4. 58 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 10 (10 hari) FK = 0,858.....	62
Gambar 4. 59 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 11 (11 hari) FK = 0,819.....	63
Gambar 4. 60 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 12 (12 hari) FK = 0,783	63
Gambar 4. 61 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 13 (13 hari) FK = 0,754.....	64
Gambar 4. 62 Faktor keamanan dan <i>slip surface</i> pada kondisi <i>transient step</i> 14 (14 hari) FK = 0,688.....	64
Gambar 4. 63 Grafik Tekanan Air Pori dengan Elevasi pada semua lokasi hujan 14 hari pada kondisi <i>steady state</i> (0 hari).....	65
Gambar 4. 64 Grafik Tekanan Air Pori dengan Elevasi pada semua lokasi hujan 14 hari pada kondisi 14 hari	66
Gambar 4. 65 Kontur <i>Pore-Water Pressure</i> pada tanah kondisi <i>steady-state</i>	66
Gambar 4. 66 Kontur <i>Pore-Water Pressure</i> pada tanah kondisi <i>transient</i> hujan 14 hari.....	67
Gambar 4. 67 Faktor keamanan pada analisis hujan 7 hari menyentuh nilai 1 pada hari ke-5,9	69
Gambar 4. 68 Faktor keamanan pada analisis hujan 14 hari menyentuh nilai 1 pada hari ke-6,5	70
Gambar 4. 69 Lokasi Titik 2 representasi BH-03	71
Gambar 4. 70 Lokasi Titik 5 representasi CC1	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hubungan Faktor Keamanan Lereng dan Kategori Lereng (Bowles, 1989)	9
Tabel 2. 2 Nilai Faktor Keamanan untuk Lereng Tanah (SNI 8460 : 2017)	9
Tabel 2. 3 Nilai Modulus Young berdasarkan jenis tanah berdasarkan hasil SPT dan CPT (sumber: Bowles, 1997)	14
Tabel 3. 1 Nilai Koefisien Limpasan Metode Hassing (Sumber: Hassing, (1995 dalam Suripin (2002))	17
Tabel 3. 2 Parameter yang digunakan untuk <i>Volumetric Water Content Function</i>	22
Tabel 3. 3 Parameter yang digunakan untuk <i>Hydraulic Conductivity Function</i> ...	24
Tabel 3. 4 Nilai <i>Soil Permeability</i> menurut Carsel and Parrish (1988)	24
Tabel 3. 5 Parameter yang digunakan pada SLOPE/W	26
Tabel 3. 6 Nilai kohesi efektif dan sudut geser dalam efektif (sumber: AS 4678, 2002 dalam Kumpulan Korelasi Geoteknik).....	26
Tabel 4. 1 Nilai <i>Water Head</i> pada SEEP/W kondisi <i>steady-state</i>	31
Tabel 4. 2 Besar Penurunan Faktor Keamanan Analisis Hujan 1 Hari.....	67
Tabel 4. 3 Besar Penurunan Faktor Keamanan Analisis Hujan 7 Hari.....	68
Tabel 4. 4 Besar Penurunan Faktor Keamanan Analisis Hujan 14 Hari.....	68
Tabel 4. 5 Nilai faktor keamanan terhadap <i>piping</i> analisis hujan 1 hari.....	72
Tabel 4. 6 Nilai faktor keamanan terhadap <i>piping</i> analisis hujan 7 hari.....	72
Tabel 4. 7 Nilai faktor keamanan terhadap <i>piping</i> analisis hujan 14 hari.....	73

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020, tercatat ada 891 kasus tanah longsor di daerah Bogor, Jawa Barat. Tanah longsor disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah curah hujan yang tinggi. Longsor dapat dicegah bila mengenali perilaku tanah yang hendak digunakan, salah satunya dengan mencari tahu tingkat kestabilan lereng melalui faktor keamanannya.

Analisis stabilitas lereng melibatkan tanah di atas permukaan air yang memiliki tekanan air pori negatif. Setelah adanya pembasahan, contohnya hujan, tekanan air pori akan meningkat ke nilai positif. Air hujan yang masuk ke dalam tanah akan mengisi pori-pori udara dalam tanah, sehingga massa tanah menjadi bertambah akibat kejemuhan tanah yang berpengaruh terhadap perubahan kemampuan tanah dalam menyerap air (*suction*) (Fredlund & Rahardjo, 1993). Meningkatnya kandungan air dalam tanah dapat disebabkan oleh hujan selama periode tertentu, yang menyebabkan tegangan efektif menurun dan berakibat tegangan geser dalam tanah menurun pula (Suryolelono, 2001, dalam Rochmawati & Tonggiroh, 2019). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor keamanan suatu lereng dipengaruhi oleh perubahan tekanan air pori akibat curah hujan yang tinggi.

Mempertimbangkan adanya potensi penurunan kestabilan lereng akibat air hujan, maka menjadi pertimbangan dalam analisis ini dikarenakan lokasi proyek, yakni Cisarua, Bogor, memiliki curah hujan yang cukup tinggi berdasarkan data curah hujan Bogor (tahun 2002 – 2011) yakni rataan berkisar dari kategori curah hujan menengah (100 – 300 mm) hingga tinggi (300 – 500 mm). Pada skripsi ini dilakukan penelitian terhadap faktor keamanan lereng yang dievaluasi menggunakan program elemen hingga, seperti SEEP/W dan SLOPE/W.

1.2. Inti Permasalahan

Penelitian ini membahas dampak aliran air hujan pada kestabilan lereng di daerah Cisarua, Bogor, yang digunakan untuk pembangunan *Cable Car*. Melalui fenomena ini, dilihat pengaruhnya terhadap kestabilan lereng berdasarkan perubahan nilai faktor keamanan dan tekanan air pori.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh infiltrasi air hujan terhadap faktor keamanan pada lereng.
2. Memodelkan lereng menggunakan SEEP/W dan SLOPE/W dalam GeoStudio 2018.
3. Mengetahui nilai faktor keamanan lereng pada SLOPE/W dengan variasi durasi hujan yang berbeda pada pemodelan hujan di SEEP/W.

1.4. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Data tanah yang digunakan adalah data lereng di Cisarua, Bogor.
2. Data tanah yang digunakan adalah data yang telah diuji oleh PT CND Geoteknika, yakni Borehole CC1 dan data yang telah diuji oleh PT Zekon Indonesia, yakni BH-03.
3. Data curah hujan yang digunakan merupakan data curah hujan berdasarkan data PT Zekon Indonesia.
4. *Software* yang digunakan untuk pemodelan dengan metode Bishop merupakan program elemen hingga, yakni SEEP/W dan SLOPE/W dalam GeoStudio 2018.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah:

1. Studi Literatur

Penulis melakukan studi literatur melalui buku dan jurnal penelitian terdahulu untuk memahami konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari uji SPT, uji laboratorium dan menggunakan korelasi dengan studi literatur untuk beberapa parameter tanah yang belum diketahui.

3. Pengolahan Data dan Analisis

Penulis melakukan pengolahan data yang telah ada dan menganalisis melalui program untuk mendapatkan nilai faktor keamanan sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah ditentukan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian, antara lain:

2. 1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, inti permasalahan, tujuan penelitian, lingkup penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan diagram alir penelitian.

2. 2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat literatur yang digunakan dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian sebagai referensi

2. 3. BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari penelitian, mulai dari sistem pengolahan data hingga penggunaan *software*.

2. 4. BAB 4 DATA DAN ANALISIS DATA


Bab ini berisi kumpulan data yang diperlukan dalam penelitian serta hasil analisis data menggunakan *software*.

2. 5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian terkait kestabilan lereng pada *Cable Car*.

1.7. Diagram Alir Penelitian

Diagram alir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Diagram Alir Penelitian